

SKresin L5 mit Epohard 5220

Unsere **SKresin L5** ist mittelviskos und eignet sich daher für Laminierarbeiten mit Geweben, Matten und Verstärkungsfasern

- 1 VPE SKresin L5 (es können mehrere Behälter sein)
- 1 VPE Epohard 5220 (es können mehrere Behälter sein)

Anwendungen:

- Laminierarbeiten, z.B. Modlbau, Doorboards, Subwoofer, Kfz, Car Hifi

Sie benötigen: **Alle Artikel sind in unserem Onlineshop erhältlich!**

- Bohrmaschinenrührer (im Shop unter krk60 oder krk80 zu finden) oder HolZRührstäbe
- Mischbecher
- Pinsel, Walze
- Atemschutzmaske, Handschuhe
- Reinigungsmittel Aceton

Verarbeitung: **Alle Komponenten bei mindestens 20°C vorlagern!**

- Die zu beschichtende Oberfläche muss undurchlässig, trocken, sauber, sowie staub-, fett- und lösemittelfrei sein. Beachten Sie hier auch neben der Umgebungstemperatur, die Untergrundtemperatur, welche nicht unter 15°C sein sollte.
- Kalte Temperaturen verzögern die Aushärtung. Das Harz reagiert langsamer als angegeben. Im schlimmsten Fall findet die Aushärtung nicht statt.
- Harz und Härter in 2 verschiedenen Gefäßen gemäß der Mischtablette abwägen, dann den Härter zum Harz gießen und sorgfältig vermischen, insbesondere im Rand- und Bodenbereich des Gefäßes.
- Für eine ordentliche Durchmischung entleeren Sie die Mischung in ein anderes Gefäß und mischen Sie erneut. Eine gute Vermischung ist dann, wenn die leichte Trübung zu Mischbeginn verschwunden ist und keine Schlieren vorhanden sind.
- Die angemischte Harzmenge darf nicht längere Zeit im Mischeimer stehen bleiben. (Verarbeitungszeit / Topfzeit kann sich verringern). Mischen Sie entsprechend verarbeitbare Mengen an und verarbeiten Sie diese zügig. Große Mengen im Mischbehälter reagieren schneller als dünne Schichten auf der Fläche. Benutzen Sie bitte kein geliertes Material mehr.
- Die zu beschichtende Fläche wird mit der Mischung eingestrichen. Passend zurecht gerissene oder geschnittene Mattenstücke werden aufgelegt und komplett getränkt. Die einzelnen Lagen sollten vollkommen durchsichtig erscheinen, ohne Lufteinschlüsse.
- Bei kleinen Flächen kann mit einem Pinsel entlüftet werden, bei größeren Flächen kann der Einsatz einer Entlüfterwalze ratsam sein, um die Laminierschichten zu verdichten und die Luft herauszudrücken. Dieser Ablauf wird solange wiederholt bis die gewünschte Form erreicht ist und sogar etwas überragt wird, um nach der Aushärtung noch Material zum Glattschleifen zu haben.
- Besonders bei Verwendung von Geweben empfiehlt sich in den weiteren Schichten ein Drehen der Faserrichtung um 45° um eine erhöhte Festigkeit in alle Richtungen zu erreichen
- Fordern Sie hier gerne unsere Anwendungsschrift "Reparatur von Rissen und Löchern in GFK Bauteilen" an.
- Zum Einfärben können bis zu 10% Farbpaste hinzugesetzt werden.
- Die Zugabe von inerten, trockenen Füllstoffen ist möglich.

Verarbeitungsdaten: (100g bei 20°C)	SKresin L5 mit Epohard 5220
Mischungsverhältnis	100 : 50
Verarbeitungszeit bei 20°C	Ca. 40 Minuten
Klebefrei bei 20°C	8-12 Stunden; Belastbar nach 24 Stunden
Endfestigkeit bei 20°C	Nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	15 – 25°C

Bitte verschließen Sie nach jeder Entnahme den Behälter wieder gut und sicher, damit keine Luftfeuchtigkeit im Behälter gesammelt wird und die Qualität des Harzes entsprechend konstant bleibt.

Gewünschte Mischung: Wunschemenge / 150 * 100 = Harzmenge
Wunschemenge – Harzmenge = Härtermenge

Trockenzeit:

Die Angaben für die Aushärtung, gelten bei 20° C und max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Formstabil nach 8-12 Stunden, belastbar nach 24 Stunden und voll belastbar nach 3-5 Tagen. Während der Aushärtung, und vor allem in den ersten 24 Stunden, darf das Material nicht der Feuchtigkeit oder Kälte ausgesetzt werden. Vermeiden Sie auch in den ersten 7 Tagen bis zur Endfestigkeit Feuchtigkeit oder kalte Temperaturen. Hier können Oberflächenstörungen und Haftverminderungen, sowie optische Störungen (z.B. weiße Flecken) auftreten

Arbeitsmittelreinigung:

Sie können mit Aceton oder entsprechenden Reinigern (z.B.: Waschbenzin), noch flüssige Harzreste, gut vom Werkzeug lösen. Führen Sie die Reinigungsarbeiten bitte in gut belüfteten Arbeitsräumen durch. Beachten Sie bitte, die Sicherheitshinweise des jeweiligen Reinigungsmittels. Die Arbeitsgeräte sollten nach der Reinigung gut auslüften, um Verunreinigungen neuer Harzansätze zu vermeiden. Ausgehärtetes Harz ist nur mechanisch, etwa durch Abschleifen, zu entfernen.

Lagerung:

Bitte lagern Sie das Material getrennt von Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder. Lagertemperaturen 15°C bis 18°C. Unsere Systemharze sind in der verschlossenen Originalverpackung mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise:



Allgemeine Hinweise zur ersten Hilfe:

Nach Einatmen:

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen, warmhalten und liegend ruhen lassen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffneter Lidspalte, 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Bei Verschlucken sofort trinken lassen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. **KEIN Erbrechen herbeiführen.**

Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver oder Sprühwasser, Schaum

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN. Tragen Sie bitte beim Verarbeiten Schutzausrüstung. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie unsere Sicherheitsdatenblätter bei weiteren Fragen an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.



Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ der Deutschen Bauchemie e.V. (neuester Ausgabe) entnehmen.

Den Downloadpfad zu unseren Sicherheitsdatenblättern finden Sie unter www.skhock.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

Notfallauskunft: Abteilung Produktsicherheit Tel.: 09921 971531-91 und per E-Mail: post@skhock.de

Notfallauskunft 24h/7d => Giftnotruf München Tel.: 089 19240

