

Mischtabelle

für SKresin 3220 mit Epohard 3200

Gesamtmenge [g]	Gesamtmenge [ml]	Menge Harz [g]	Menge Härter [g]
155	141	100	55
248	225	160	88
310	282	200	110
465	423	300	165
620	564	400	220
775	705	500	275
930	845	600	330
1100,5	1000	710	390,5
1240	1127	800	440
1395	1268	900	495
1550	1409	1000	550
1705	1550	1100	605
1860	1691	1200	660
2015	1832	1300	715
2170	1973	1400	770
2325	2114	1500	825
2480	2255	1600	880
2635	2395	1700	935
2790	2536	1800	990
2945	2677	1900	1045
3100	2818	2000	1100

Hinweis:

Die Gesamtmenge in ml ist in etwa berechnet mit einer Dichte von 1,1. Beachten Sie das Sie im Mischbehälter einen Verlust bzw. Rückstand von Harz-Härter Gemisch haben.

Beachten Sie weiterhin die Verarbeitungsanleitung zu ihrem Produkt, mischen Sie ordentlich und topfen Sie ihre Mischungen um gemäß Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte.