

Mischtabelle

für SKresin 3221 mit Epohard 3200

Gesamtmenge [g]	Gesamtmenge [ml]	Menge Harz [g]	Menge Härter [g]
160	176	100	60
280	308	175	105
320	352	200	120
480	528	300	180
640	704	400	240
800	880	500	300
960	1056	600	360
1136	1249,6	710	426
1280	1408	800	480
1440	1584	900	540
1600	1760	1000	600
1760	1936	1100	660
1920	2112	1200	720
2080	2288	1300	780
2240	2464	1400	840
2400	2640	1500	900
2560	2816	1600	960
2720	2992	1700	1020
2880	3168	1800	1080
3040	3344	1900	1140
3200	3520	2000	1200

Hinweis:

Die Gesamtmenge in ml ist in etwa berechnet mit einer Dichte von 1,1. Beachten Sie das Sie im Mischbehälter einen Verlust bzw. Rückstand von Harz-Härter Gemisch haben.

Beachten Sie weiterhin die Verarbeitungsanleitung zu ihrem Produkt, mischen Sie ordentlich und topfen Sie ihre Mischungen um gemäß Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte.