

Mischtabelle

für SKresin 72 mit Epohard 72

Gesamtmenge [g]	Gesamtmenge [ml]	Menge Harz [g]	Menge Härter [g]
130	143	100	30
227,5	250,25	175	52,5
260	286	200	60
390	429	300	90
520	572	400	120
650	715	500	150
780	858	600	180
923	1015,3	710	213
1040	1144	800	240
1170	1287	900	270
1300	1430	1000	300
1430	1573	1100	330
1560	1716	1200	360
1690	1859	1300	390
1820	2002	1400	420
1950	2145	1500	450
2080	2288	1600	480
2210	2431	1700	510
2340	2574	1800	540
2470	2717	1900	570
2600	2860	2000	600

Hinweis:

Die Gesamtmenge in ml ist in etwa berechnet mit einer Dichte von 1,1. Beachten Sie das Sie im Mischbehälter einen Verlust bzw. Rückstand von Harz-Härter Gemisch haben.

Beachten Sie weiterhin die Verarbeitungsanleitung zu ihrem Produkt, mischen Sie ordentlich und topfen Sie ihre Mischungen um gemäß Anleitung.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte.